DAIKIN

DAIKIN

POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INDUSTRIALES ETSII | UPM

Webinar:

"La descarbonización de los edificios"

Sustitución de dos calderas de gasoil en el Hotel NH Chamberí por una instalación de cuatro bombas de calor aerotérmica



Colabora: energía y sociedad

NH HOTELS

Plenus

URÍA
INGENIERÍA DE INSTALACIONES

Alejandro Bosqued
zero energy consumption

DAIKIN

Hotel NH Chamberí. Instalaciones Interiores.

Radiador toallero

Climatización por aire.

Producción a.c.s.
2 depósitos: 2000+1000 litros

Calefacción baños (toalleros)

Calefacción habitaciones

Refrigeración habitaciones

Caldera 75.000 Kcal/h
90 KW

Caldera 250.000 Kcal/h
300 KW

Enfriadora agua/agua +
torre enfriamiento

DAIKIN



Producción a.c.s.
2 depósitos: 2000+1000 litros

Calefacción baños (toalleros)

Calefacción habitaciones

Refrigeración habitaciones

Caldera 75.000 Kcal/h
90 KW

Caldera 250.000 Kcal/h
300 KW

Sistema VRV III bomba calor: aprox. 160 kW





Producción a.c.s.
2 depósitos: 2000+1000 litros

Calefacción baños (toalleros)

Calefacción habitaciones

Refrigeración habitaciones

Bomba de calor de alta temperatura 64 KW

Sistema VRV III bomba calor: aprox. 160 kW

DAIKIN

Hotel NH Chamberí. Sala de calderas.

Sótano -2

Caldera 90 KW

Caldera 300 KW

DAIKIN

NH Chamberí. Infraestructura calderas.

Chimeneas

Depósito de gasóleo enterrado 10.000 litros.



NH Chamberí. Depósitos A.C.S.

Depósito a.c.s. 2000 l

Intercambiador 57 KW

Depósito a.c.s. 1000 l

NH Chamberí. Máquinas en cubierta.

VRV III Recuperación de calor H:50KW C:45KW

2 x VRV III Bomba de calor H:45KW C:45KW

VRV III Bomba de calor H:25KW C:22,5KW

4 x Altherma HT H:16 KW



LEYENDA	
	VÁLVULA DE ESFERA
	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	DESAGÜE
	MANÓMETRO
	TERMÓMETRO
	VÁLVULA ANTI-RETORNO
	FILTRO
	CIRCULADOR SIMPLE
	CIRCULADOR DOBLE
	PURGADOR
	VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS
	VÁLVULA MEZCLADORA 4 VÍAS
	VÁLVULA DE EQUILIBRADO
	CONTADOR KCAL/H
	VASO DE EXPANSIÓN
	CONTADOR AGUA FRÍA
	DESGASIFICADOR
	LLENADO AUTOMÁTICO+DESCONECTOR

NOTAS

Las válvulas de corte de los vasos de expansión deben tener sujeta la manetа, sólo se cerrará en caso de verdadera y mantenimiento.

Todas las uniones de roscas deben ser de acero inoxidable.

14	Desgasificador SEDIAL ES250L
13	Filtro clínker
12	Válvula Micrométrica Equilibrado A.C.S.
11	Válvula Mezcladora 3 vías (EXISTENTE)
10	Contador energía redirección ACS
9	Contador de agua Ipresa DN15
8	Llenado Automático + Desconector DN15
7	Intercambiador de placas (EXISTENTE)
6	Contador energía ACS R1 1/4"
5	Circulador Redirección ACS GRUNDFOS UP 20-15N (EXISTENTE)
4	Circulador Secundario ACS WILO TOP Z40/7 RG (EXISTENTE)
3	Circulador Primario ACS GRUNDFOS UPS 040-120F (EXISTENTE)
2	Circulador Radiadores GRUNDFOS UPSD40-120 (EXISTENTE)
1	Contador Energía Producción R1 1/4"

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES SU AUTOR URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO LA REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIERA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL AUTOR. EN TODO CASO QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

proyecto	REFORMA SALA CALDERAS HOTEL NH CHAMBERÍ		referencia
cliente	ANTONIO COSMEN ALONSO		18.04058
emplazamiento	C/ BRETÓN DE LOS HERREROS Nº29 - MADRID		
fecha	plano		escala
19/05/2020	ESQUEMA DE PRINCIPIO		S/E
dibujado	revisado	aprobado	plano nº
C.G. 19/05/2020	A.A. 19/05/2020	C.U. 19/05/2020	302

URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES

rev	Fecha	denominación

Cuarto Uds. Interiores.

Nuevo cuarto de máquinas.

Calificación energética. Mejora una letra. Ayudas.

El consumo anual de gasóleo del hotel, estaba en torno a los 15.000 litros.
Se abre la posibilidad de mejorar aún mas con instalación fotovoltaica y aislamiento exterior.

AREER II
Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios
FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
IDAE

Inversión total: 87,072,62 €
Importe de la ayuda: 21,768,16 €

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
< 142.5 A 142.5-231.4 B 231.5-356.2 C 356.2-463.0 D 463.0-569.9 E 569.9-712.4 F ≥ 712.4 G	266.4 C	< 25.9 A 25.9-42.1 B 42.1-64.7 C 64.7-84.2 D 84.2-103.6 E 103.6-129.5 F ≥ 129.5 G	55.0 C

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
< 142.5 A 142.5-231.4 B 231.5-356.2 C 356.2-463.0 D 463.0-569.9 E 569.9-712.4 F ≥ 712.4 G	197.9 B	< 25.9 A 25.9-42.1 B 42.1-64.7 C 64.7-84.2 D 84.2-103.6 E 103.6-129.5 F ≥ 129.5 G	33.5 B

DAIKIN

Gracias